

附件 1

水电站清理整改核查销号验收表

☒ 整改类/□退出类（退出时限_____年）

电站名称	师宗县高良水电有限责任公司高良水电站	统计代码	
联系人姓名	李有豪	联系人电话	13802522359
自查情况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1. 电站无环保验收手续	在建电站工程，尚未具备解决条件	电站建设工程完工后，落实解决	
2. 电站无生态流量检测设备	在建电站工程，尚未具备解决条件	已与监测平台公司签订监测安装合同，电站建设工程完工后，即可安装	
3. 电站未取得取水许可证	在建电站工程，尚未取水	电站建设工程完工后，即刻按相关政策要求办理取水许可证	
.....			
经自查，本电站属在建电站，按“一站一策”方案要求暂无法完成清理整改任务，到电站建设工程完工后，即刻按“一站一策”要求完成。 负责人签字（电站盖章）李有豪 联系电话：13802522359			

	经核查,部分内容已按“一站一策”整改完成,环评验收、竣工验收、生态流量监测设施待完工后及时验收。 (核查签字表另附) 核查时间: 2020 年 9 月 10 日	
县级核查意见	县水务局 (盖章)	县发展和改革局 (盖章)
	市生态环境局师宗分局 (盖章)	县自然资源局 (盖章)
	县林业和草原局 (盖章)	县供电局 (盖章)
县级销号意见	同意销号。 县级人民政府盖章 2020 年 10 月 23 日	
州市)级验收意见	(验收签字表另附) 验收工作组负责人签字: 年 月 日	

备注: 1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 县级可根据实际情况, 调整所涉部门盖章栏。