


附件 1

水电站清理整改核查销号验收表

☒ 整改类 / ☐ 退出类 (退出时限____年)

电站名称	鲁古电站	统计代码	5322271011
联系人姓名	李定柱	联系人电话	13987445442
自查情况			
“一站一策”整改内容	自查情况	备注	
1. 水资源论证	已按要求完成		
2. 环评手续 (合理缺项)	已和相关单位对接办理合法性认定文件		
3. 环保验收 (合理缺项)	已和相关单位对接办理合法性认定文件		
4. 林地占用 (合理缺项)	已和相关单位对接办理合法性认定文件		
5. 建设用地预审手续 (合理缺项)	已和相关单位对接办理合法性认定文件		
6. 安装生态流量监测设备并接入系统	已按要求完成		
经自查, 本电站已按“一站一策”方案要求完成清理整改任务。 负责人签字 (电站盖章)   李定柱 联系电话: 18087486442			

经核查,该电站已按“一站一策”完成
整改,同意上报销号验收。

(核查签字表另附)

核查时间: 2020 年 9 月 10 日

县级核
查意见

县水务局
(盖章)

县发展和改革委员会
(盖章)

市生态环境局师宗分局
(盖章)

县自然资源局
(盖章)

县林业和草原局
(盖章)

县供电局
(盖章)

县级
销号
意见

同意销号。



县级人民政府盖章

2020 年 10 月 23 日

州市) 级验收 意见	(验收签字表另附) 验收工作组负责人签字: 年 月 日
------------------	--

备注：1. “一站一策”整改内容为整改方案、退出方案明确的整改项目及各项措施。

2. 县级可根据实际情况，调整所涉部门盖章栏。

